

广东省住房和城乡建设厅

粤建质罚〔2024〕84号

行政处罚决定书

(法人)名称: 广东省化州市建筑工程总公司

统一社会信用代码: 914409821952217939

住所(地址): 化州市中山路42号

2024年9月21日,由你单位承建的嘉燕悦江府项目(位于茂名市化州市东山街道东堤南路东侧、新朝南路西侧、东山大道南侧)发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。2024年9月25日,我厅对你单位安全生产条件进行核查并抽查了该项目,发现企业和项目存在以下问题:1.未按规定报审特种作业人员,建筑焊工(曾伟明、曾志明、黄寅泰)持有的建筑施工特种作业人员安全教育培训卡不属于建筑施工特种作业操作资格证书。2.项目负责人和专职安全生产管理人员未督促防水班组工人(吴国新)参加高处坠落、触电、消防、中暑等安全教育培训。3.项目负责人未按规定实施项目安全生产管理,未及时排查处理施工现场安全事故隐患。4.未提供项目专职安全生产管理人员在施工现场开展安全检查的每日记录。5.7#楼吊篮安全锁、防倾斜装置失效。

6. 悬挑外脚手架悬挑工字钢设置在悬挑阳台上, 无结构安全验算 (重大事故安全隐患)。7. 悬挑外脚手架个别连墙件设置不规范 (超出节点 300mm、未连接外立杆), 仅设置一道大横杆, 安全平网不足 (整栋楼仅一道且未绑扎到位)。8. 临时用电沿外脚手架敷设, 引上作业面的电缆无 PE 线, 楼层分配电箱无责任人、线路图、检查记录, 箱门与箱体无导线跨接。9. 移动作业平台和井道操作平台无施工方案 (重大事故安全隐患)。10. 吊斗的吊索绳卡安装不符合规范要求, 缺少马眼保护, 个别吊索已达到报废条件。11. 施工升降机登机平台、楼层临边及洞口临边防护不严, 未设置洞口防护措施。12. 电梯井道未按规定 (不超三层、不超 10m) 设置水平防护, 电梯防护门高度不足 1.8m。13. 钢筋加工场作业点上方无安全防护棚, 安全通道等防护棚未满铺、非两层夹板。14. 落地脚手架首步至三步无连墙件 (重大事故安全隐患)。15. 落地脚手架仅设置一道大横杆, 端部未安装横向斜撑。16. 供水立管无水, 灭火器材不足且失效。17. 模板支撑大梁支撑使用水平钢管单扣件承载, 水平杆不足。18. 施工升降机登机平台 8 根立杆中有 3 根立杆搭接处理, 无加固措施, 平台端部未安装横向斜杆。19. 砂浆搅拌机偏出砖基础边缘, 易倾覆。以上事实有《现场检查问询笔录》等证据证实。

上述行为表明你单位降低了安全生产条件, 不再具备《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第 (五)、(八) 项规定的安全生产条件, 违反了《安全生产许可证条例》第十四条第

一款、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条等规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，本机关于2024年10月9日作出了《行政处罚意见告知书》（粤建质告〔2024〕82号），你单位10月14日收到《行政处罚意见告知书》之日起5日内未向本机关书面提出陈述、申辩。

依据《安全生产许可证条例》第十四条第二款和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条以及《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第（一）项等规定，本机关决定给予你单位暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日的行政处罚。暂扣时间从2024年11月11日至12月10日。

你单位领取的是电子证书，本机关于处罚之日起在广东建设信息网“三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时间。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日，你单位认为经整改已符合安全生产条件，应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请。经复查合格，在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。

若你单位对本处罚决定不服，可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼，逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将申请人民法

院强制执行。复议或诉讼期间，本决定不停止执行。

本机关地址：广州市东风中路 483 号粤财大厦 34 楼

联系人：黄金华，联系电话：020-83133711，传真：
020-83133587



公开方式：主动公开

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门。