

# 广东省住房和城乡建设厅

---

粤建质罚〔2025〕3号

## 行政处罚决定书

(法人)名称: 广东润祺建设有限公司

统一社会信用代码: 91442000MA518MGN0K

住所(地址): 中山市南区恒海路2号碧堤湾畔碧堤东街14卡

2024年10月3日,由你单位专业分包的横琴科学城(三期)项目标段二(B)区主体工程(消防设施工程,位于珠海市环岛西路东侧、胜洲二路南侧、红景道西侧、环岛北路北侧)发生一起施工机具伤害事故,造成1人死亡。2024年11月11日,我厅对你单位安全生产条件进行核查并抽查了该项目,发现企业和项目存在以下问题:1.未建立健全安全生产责任制,未明确企业负责人的相关职责,企业主要负责人与项目负责人未签订安全生产责任书。2.未提供设置安全生产管理机构的文件。3.未提供职业危害防治措施。4.未提供对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。5.未提供生产安全事故应急救援预案。6.未提供事故“四不放过”

处理情况。7. 项目负责人未建立项目安全生产管理体系，未明确项目管理人员安全职责，未落实安全生产管理制度。8. 项目负责人未及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况未记入项目安全管理档案。9. 未提供项目专职安全生产管理人员每天在施工现场开展安全检查和现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施的相关资料。10. 负二层电焊机接线（柱）端头绝缘破损。11. 仓库未按规范要求设置消防防火安全标志，未划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，且堆置凌乱。12. 负一层切割机绝缘手柄破损。13. 加工区内无加工设备操作规程牌。14. 配置灭火器压力表被油漆污染。15. 违规在负二层库房处集中充电。16. 油漆等化学品仓库设置在地下室负二层。17. 剪叉式升降车作业后延展平台未收回。以上事实有《现场检查问询笔录》等证据证实。

上述行为表明你单位降低了安全生产条件，不再具备《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第（一）、（三）、（八）、（九）、（十）、（十一）项规定的安全生产条件，违反了《安全生产许可证条例》第十四条第一款、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条等规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，本机关于2024年11月21日作出了《行政处罚意见告知书》（粤建质告〔2024〕109号），你单位12月30日收到《行政处罚意见告知书》之日起5日内未向本机关书面提出陈述、申辩。

依据《安全生产许可证条例》第十四条第二款和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条以及《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第（一）项等规定，本机关决定给予你单位暂扣建筑施工企业安全生产许可证 30 日的行政处罚。暂扣时间从 2025 年 1 月 24 日至 2 月 22 日。依据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十八条，建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在全国范围内不得承揽新的工程项目。

你单位领取的是电子证书，本机关关于处罚之日起在广东建设信息网“三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时间。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日，你单位认为经整改已符合安全生产条件，应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请和未承揽新的工程项目的承诺书（企业安全生产许可证被暂扣期间）。经复查合格，在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。

若你单位对本处罚决定不服，可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼，逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将申请人民法院强制执行。复议或诉讼期间，本决定不停止执行。

本机关地址：广州市东风中路 483 号粤财大厦 34 楼

联系人：陈昌义，联系电话：020-83133711，传真：  
020-83133587

广东省住房和城乡建设厅

2025年1月22日

公开方式：主动公开

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门。