

广东省住房和城乡建设厅

粤建质罚〔2024〕92号

行政处罚决定书

(法人)名称: 深圳市中岭南建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5G34YA65

住所(地址): 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层

2024年8月8日, 由你单位承建的万众城时尚创意园主体工程项目(位于深圳市龙华区华宁路南侧、华荣路西侧)发生一起物体打击事故, 造成1人死亡。2024年10月15日, 我厅对你单位安全生产条件进行核查并抽查了该项目, 发现企业和项目存在以下问题: 1. 未建立健全安全生产责任制, 缺少企业总经理、分管安全的副总经理安全生产职责。2. 未提供项目负责人带班检查资料。3. 未提供项目负责人定期考核分包企业安全生产管理情况的相关资料。4. 6#施工升降机(粤BE-S06395)4层附墙架一处连接螺栓松动。5. 6#施工升降机部分层门下部间隙大于35mm。6. 未提供6#施工升降机司机(张福英)的三级安全教育考核资料。7. 6#施工升降机安装方案中部分编制依据标准已作废。8. 6#施工

升降机安装自检表中部分信息（高度、防坠器信息等）未填写，部分检查项目的检查结果与实际不符。9. 未提供 6# 施工升降机安装及附着前对结构件和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查的记录。10. 高处作业吊篮（3-1#、6-6#）作业区周围未设置围栏或防护措施。11. 高处作业吊篮（3-1#、6-6#）悬吊平台工作面无立面保护装置。12. 高处作业吊篮（3-1#）安全钢丝绳局部折弯变形。13. 高处作业吊篮（3-1#）防倾斜装置动作时，平台纵向倾斜角度大于 14 度。14. 高处作业吊篮（3-1#）配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明。15. 高处作业吊篮（3-1#）钢丝绳端部固定采用 U 型绳夹。16. 高处作业吊篮（3-1#）安全绳与建筑结构的转角接触处未采取有效保护措施。17. 高处作业吊篮（6-6#）作业高度超过 40m，未安装约束系统。18. 高处作业吊篮（3-1#、6-6#）提升机与悬吊平台连接螺栓无防松措施；高处作业吊篮（6-6#）安全锁与悬吊平台的一处连接螺栓防松失效。19. 高处作业吊篮（6-6#）重锤底部与地面安全距离不符合要求。20. 临边安全生命绳未收紧。21. 移动登高作业操作平台无高处临边防护。22. 轨道式吊篮机电电源线搁置在型钢及结构锐角处，无防磨损保护措施。以上事实有《现场检查问询笔录》等证据证实。

上述行为表明你单位降低了安全生产条件，不再具备《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第（一）、（八）项规定的安全生产条件，违反了《安全生产许可证条例》第十四条第

一款、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条等规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，本机关于 2024 年 10 月 25 日作出了《行政处罚意见告知书》（粤建质告〔2024〕96 号），你单位 10 月 31 日收到《行政处罚意见告知书》之日起 5 日内未向本机关书面提出陈述、申辩。

依据《安全生产许可证条例》第十四条第二款和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条以及《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第（一）项等规定，本机关决定给予你单位暂扣建筑施工企业安全生产许可证 30 日的行政处罚。暂扣时间从 2024 年 11 月 19 日至 12 月 18 日。

你单位领取的是电子证书，本机关于处罚之日起在广东建设信息网“三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时间。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日，你单位认为经整改已符合安全生产条件，应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请。经复查合格，在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。

若你单位对本处罚决定不服，可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼，逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将申请人民法

院强制执行。复议或诉讼期间，本决定不停止执行。

本机关地址：广州市东风中路 483 号粤财大厦 34 楼

联系人：黄金华，联系电话：020-83133711，传真：
020-83133587



公开方式：主动公开

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门。