

广东省住房和城乡建设厅

粤建质罚〔2024〕94号

行政处罚决定书

(法人)名称: 深圳市深勘建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300754263886J

住所(地址): 深圳市龙华区民治街道大岭社区中梅路润达圆庭1栋A座1405

2024年7月15日,由你单位专业分包的深圳歌剧院项目土石方、基坑支护和桩基工程(地基基础工程,位于深圳市南山区东角头地块)发生一起物体打击事故,造成1人死亡。2024年10月16日,我厅对你单位安全生产条件进行核查并抽查了该项目,发现企业和项目存在以下问题:1.未建立健全安全生产责任制,未明确企业法定代表人(董事长)、分管经营的副总经理安全生产职责。2.缺少特种作业人员管理制度、危大工程管控措施、安全生产奖惩制度等。3.企业主要负责人与项目负责人未签订安全生产责任书。4.施工现场桩机使用的电缆张挂高度不足,局部存在拖地现象,土堆泥浆池区域电缆张挂较乱。5.作业区部分泥浆池边界随意设置,土堆泥浆池壁易塌方。6.桩钢筋笼加工台边侧止档未设置到位。7.4#、7#履带起重机未在起重机明显部位设

置额定起重量标志。8. 现场安全管理不到位，未认真开展设备使用前的日常安全检查工作，对工人的安全教育培训不到位，未能及时发现并消除副吊钩闭锁装置螺栓变形、螺母未拧紧的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。以上事实有《现场检查问询笔录》和《南山蛇口“7·15”一般起重伤害事故调查报告》等证据证实。

上述行为表明你单位降低了安全生产条件，不再具备《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第（一）、（八）项规定的安全生产条件，违反了《安全生产许可证条例》第十四条第一款、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条等规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，本机关于2024年10月25日作出了《行政处罚意见告知书》（粤建质告〔2024〕97号），你单位10月31日收到《行政处罚意见告知书》之日起5日内未向本机关书面提出陈述、申辩。

依据《安全生产许可证条例》第十四条第二款和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条以及《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第（一）项等规定，本机关决定给予你单位暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日的行政处罚。暂扣时间从2024年11月21日至12月20日。

你单位领取的是电子证书，本机关关于处罚之日起在广东建设信息网“三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时

间。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日，你单位认为经整改已符合安全生产条件，应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请。经复查合格，在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。

若你单位对本处罚决定不服，可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼，逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将申请人民法院强制执行。复议或诉讼期间，本决定不停止执行。

本机关地址：广州市东风中路483号粤财大厦34楼

联系人：黄金华，联系电话：020-83133711，传真：
020-83133587



公开方式：主动公开

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门。

